

ため池ハザードマップ 三太郎池

【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

平成28年3月作成

非常時緊急連絡先


救助等⇒消防への通報 119

災害の通報、自主避難する際は⇒豊橋市災害対策本部 (0532) 51-2055


ため池管理に関する連絡先

豊橋市農地整備課 (0532) 51-2495

浸水深の目安



最大浸水深



決壊の種類

	ため池の堤体が発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

凡例

- 第二指定避難所
- 一時避難場所
- 応急救護所
- 小学校区
- 第二次緊急輸送道路
- 緊急道路（啓開）
- 幼稚園
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 河川・排水路
- 到達時間

