

ため池ハザードマップ 新池(石巻)


【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

平成27年3月作成



- 凡例**
- 消防団器具庫
 - 小学校区
 - 一般県道
 - 河川
 - 急傾斜地崩壊危険箇所
 - 土石流危険渓流による危険区域
 - 土石流危険流域
 - 山地災害危険地区
 - 到達時間

- 最大浸水深**
- 5m以上
 - 2m ~ 5m未満
 - 1m ~ 2m未満
 - 0.5m ~ 1m未満
 - 0.5m未満

決壊の種類

	ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

浸水深の目安

- 5.0m 2階の軒下まで浸水する程度
- 2.0m 1階の軒下まで浸水する程度
- 1.0m おとなの腰までつかる程度
- 0.5m おとなの膝までつかる程度
- 0.2m 歩道が冠水しはじめる程度

非常時緊急連絡先

救助等⇒消防への通報 119

災害の通報、自主避難する際は
⇒豊橋市災害対策本部 (0532) 51-2055

ため池管理に関する連絡先

豊橋市農地整備課 (0532) 51-2495

0 100 200 300 400 500m