

## 2024年7月受付分

2024年11月時点

番号	受付年月日	場所	要望内容	対応状況
-	-	-	-	-
3775	2024/7/2 15:17	天伯町	穴が開いている	対応済
3784	2024/7/2 17:07	西高師町	穴が開いている	依頼
3789	2024/7/2 18:04	東高田町	段差・凹みがある	依頼
3805	2024/7/3 11:22	船渡町	穴が開いている	対応済
3871	2024/7/4 18:52	向山町	穴が開いている	対応済
3872	2024/7/5 7:19	呉服町	ガードレール等の破損	対応済
3891	2024/7/5 7:19	呉服町	ガードレール等の破損	対応済
3893	2024/7/5 11:59	西高師町	穴が開いている	対応済
3909	2024/7/5 16:54	鍵田町	穴が開いている	依頼
3914	2024/7/7 11:16	高塚町	穴が開いている	対応済
3915	2024/7/7 11:20	高塚町	穴が開いている	対応済
3916	2024/7/7 11:24	野依町	段差・凹みがある	工事対応予定
3917	2024/7/7 11:35	高塚町	穴が開いている	対応済
3918	2024/7/7 19:08	西高師町	段差・凹みがある	工事対応予定
3984	2024/7/8 17:40	牛川町	段差・凹みがある	対応済
4000	2024/7/9 10:10	大岩町	カーブミラー方向修正	依頼
4090	2024/7/10 14:27	新本町	段差・凹みがある	対応済
4223	2024/7/13 8:23	花田一番町	段差・凹みがある	対応済
4227	2024/7/16 8:47	大岩町	カーブミラー方向修正	対応済
4345	2024/7/17 14:33	東田中郷町	穴が開いている	対応済
4361	2024/7/17 18:44	大脇町	草木が出て通りにくい	対応済
4414	2024/7/18 16:14	前芝町	ガードレール等の破損	対応済
4445	2024/7/19 9:53	西岩田6丁目	穴が開いている	対応済
4560	2024/7/23 9:21	西高師町	穴が開いている	対応済
4562	2024/7/23 9:35	野依町	穴が開いている	対応済
4655	2024/7/24 16:53	前芝町	ガードレール等の破損	対応済
4719	2024/7/25 18:03	東幸町	草木が出て通りにくい	依頼

4769	2024/7/28 9:38	向山町	道路標識の破損	対応済
4781	2024/7/29 9:52	大岩町	段差・凹みがある	対応済
4811	2024/7/30 10:47	白河町	段差・凹みがある	対応済