

2024年9月受付分

2024年11月時点

番号	受付年月日	場所	要望内容	対応状況
-	-	-	-	-
6126	2024/9/3 5:19	新栄町	側溝の破損	依頼
6201	2024/9/3 16:32	下地町	穴が開いている	依頼
6205	2024/9/3 18:01	南大清水町	草木が出て通りにくい	依頼
6335	2024/9/5 16:22	西高師町	穴が開いている	対応しない
6336	2024/9/5 16:23	西高師町	穴が開いている	依頼
6338	2024/9/5 16:26	西高師町	穴が開いている	依頼
6339	2024/9/5 16:32	西高師町	穴が開いている	対応しない
6340	2024/9/5 16:39	西高師町	穴が開いている	依頼
6341	2024/9/5 16:44	西高師町	穴が開いている	依頼
6342	2024/9/5 16:48	神野新田町	穴が開いている	対応済
6343	2024/9/5 16:53	西高師町	穴が開いている	対応しない
6371	2024/9/6 12:48	天伯町	穴が開いている	対応済
6392	2024/9/6 19:47	野依町	側溝の破損	対応済
6393	2024/9/7 18:50	天伯町	穴が開いている	依頼
6394	2024/9/8 7:58	春日町1丁目	穴が開いている	対応済
6395	2024/9/8 20:05	大岩町	草木が出て通りにくい	依頼
6659	2024/9/13 8:42	富本町	カーブミラー方向修正	対応済
6670	2024/9/13 10:17	大岩町	ガードレール等の破損	工事対応予定
6702	2024/9/14 16:01	牟呂外神町	穴が開いている	対応済
6703	2024/9/15 12:09	弥生町	穴が開いている	対応済
6704	2024/9/16 11:58	高塚町	穴が開いている	依頼
6705	2024/9/16 16:04	神野新田町	草木が出て通りにくい	対応済
6823	2024/9/19 8:23	西幸町	穴が開いている	対応済
6824	2024/9/19 8:33	西幸町	穴が開いている	対応済
6833	2024/9/19 10:25	仁連木町	草木が出て通りにくい	依頼
6874	2024/9/20 8:39	大村町	段差・凹みがある	経過観察
6907	2024/9/21 10:05	東赤沢町	側溝の破損	対応済

6965	2024/9/24 23:17	野依台 1 丁目	草木が出て通りにくい	対応しない
6966	2024/9/25 7:47	南大清水町	草木が出て通りにくい	対応済
6981	2024/9/25 12:27	南大清水町	草木が出て通りにくい	対応済
6997	2024/9/25 15:11	前芝町	ガードレール等の破損	依頼
7017	2024/9/26 9:04	東大清水町	草木が出て通りにくい	依頼
7018	2024/9/26 9:04	東大清水町	草木が出て通りにくい	依頼
7019	2024/9/26 9:05	南大清水町	草木が出て通りにくい	依頼
7086	2024/9/27 10:48	高塚町	穴が開いている	対応済
7091	2024/9/27 12:50	弥生町	カーブミラー方向修正	対応済
7111	2024/9/27 16:42	羽根井西町	草木が出て通りにくい	対応済
7117	2024/9/29 9:32	松葉町 3 丁目	草木が出て通りにくい	対応済
7118	2024/9/29 9:33	松葉町 3 丁目	草木が出て通りにくい	依頼
7119	2024/9/29 10:30	東大清水町	草木が出て通りにくい	依頼
7120	2024/9/29 10:43	東大清水町	側溝の破損	対応しない
7121	2024/9/29 12:50	若松町	側溝の破損	対応中
7186	2024/9/30 16:18	大清水町	カーブミラー方向修正	対応しない
7187	2024/9/30 16:19	大清水町	穴が開いている	対応済
7189	2024/9/30 16:31	一色町	段差・凹みがある	工事対応予定
7192	2024/9/30 16:48	南大清水町	穴が開いている	依頼
7193	2024/9/30 16:49	南大清水町	穴が開いている	工事対応予定