

## 2025年3月受付分

2025年4月時点

番号	受付年月日	場所	要望内容	対応状況
-	-	-	-	-
12312	2025/3/2 11:22	野依町	側溝の破損	対応中
12314	2025/3/3 8:47	芦原町	カーブミラー方向修正	対応済
12406	2025/3/5 7:11	瓦町	穴が開いている	経過観察
12407	2025/3/5 7:12	瓦町	穴が開いている	経過観察
12408	2025/3/5 7:13	瓦町	穴が開いている	経過観察
12421	2025/3/5 11:23	駅前大通 1 丁目	穴が開いている	対応済
12504	2025/3/7 7:38	北丘町	カーブミラー方向修正	対応済
12523	2025/3/7 13:10	八町通 3 丁目	段差・凹みがある	対応済
12531	2025/3/7 15:18	問屋町	段差・凹みがある	経過観察
12532	2025/3/7 15:20	豊栄町	草木が出てとおりにくい	依頼
12585	2025/3/10 17:19	三本木町	側溝の破損	対応済
12586	2025/3/10 17:20	三本木町	側溝の破損	対応済
12648	2025/3/12 11:53	嵩山町	段差・凹みがある	対応済
12685	2025/3/13 13:58	中世古町	カーブミラー方向修正	依頼
12686	2025/3/13 14:03	中世古町	カーブミラー方向修正	依頼
12765	2025/3/14 17:27	船渡町	カーブミラー方向修正	対応済
12766	2025/3/14 17:47	西幸町	穴が開いている	対応済
12768	2025/3/15 10:36	高洲町	道路標識の破損	依頼
12769	2025/3/16 13:39	東雲町	段差・凹みがある	依頼
12849	2025/3/17 17:09	東脇 3 丁目	穴が開いている	対応済
12886	2025/3/18 13:04	多米中町 2 丁目	道路標識の破損	対応済
12934	2025/3/19 12:31	東田町	側溝の破損	対応しない
12992	2025/3/21 15:08	佐藤 2 丁目	穴が開いている	対応済
13002	2025/3/22 14:15	東幸町	草木が出てとおりにくい	依頼
13003	2025/3/23 17:30	北山町	穴が開いている	対応済
13096	2025/3/25 17:01	芦原町	穴が開いている	対応済
13097	2025/3/25 17:17	西高師町	穴が開いている	対応中

13098	2025/3/25 17:19	西高師町	穴が開いている	対応しない
13100	2025/3/25 17:27	西高師町	穴が開いている	依頼
13139	2025/3/26 15:59	大岩町	カーブミラー方向修正	依頼
13181	2025/3/27 19:31	花田町	穴が開いている	対応済
13221	2025/3/30 8:33	高塚町	段差・凹みがある	依頼
13271	2025/3/31 16:30	駒形町	穴が開いている	依頼
13272	2025/3/31 16:32	駒形町	段差・凹みがある	対応済
13273	2025/3/31 16:33	中野町	段差・凹みがある	対応済