

2025年12月受付分

2026年1月時点

番号	受付年月日	場所	要望内容	対応状況
-	-	-	-	-
9607	2025/12/2 15:15	佐藤3丁目	穴が空いている	対応済
9627	2025/12/2 16:32	雲谷町	草木が出てとおりにくい	依頼
9628	2025/12/2 16:35	雲谷町	道路標識の破損	対応済
9643	2025/12/3 10:01	雲谷町	段差・凹みがある	工事対応予定
9713	2025/12/5 8:31	日色野町	側溝の破損	対応しない
9731	2025/12/5 13:54	関屋町	道路標識の破損	依頼
9781	2025/12/8 14:12	曲尺手町	道路標識の破損	依頼
9791	2025/12/8 14:53	八町通5丁目	カーブミラー方向修正	対応しない
9800	2025/12/8 21:10	原町	段差・凹みがある	依頼
9810	2025/12/9 12:36	西幸町	道路標識の破損	依頼
9818	2025/12/9 14:12	談合町	道路標識の破損	依頼
9848	2025/12/10 11:28	中原町	穴が空いている	依頼
9906	2025/12/11 15:41	明海町	草木が出てとおりにくい	対応済
9954	2025/12/13 15:38	杉山町	段差・凹みがある	経過観察
9955	2025/12/13 15:40	杉山町	穴が空いている	依頼
9956	2025/12/13 15:40	杉山町	穴が空いている	対応済
9957	2025/12/13 16:54	飯村町	道路標識の破損	対応済
9958	2025/12/14 14:05	馬見塚町	道路標識の破損	対応済
9959	2025/12/14 14:51	原町	カーブミラー方向修正	対応済
9999	2025/12/15 15:34	曙町	穴が空いている	対応済
10009	2025/12/15 17:57	雲谷町	段差・凹みがある	依頼
10045	2025/12/16 16:03	野田町	草木が出てとおりにくい	対応済
10051	2025/12/17 0:48	大山町	草木が出てとおりにくい	依頼
10052	2025/12/17 1:00	大山町	草木が出てとおりにくい	対応済
10055	2025/12/17 9:38	吾妻町	段差・凹みがある	対応済
10089	2025/12/17 15:49	萱町	段差・凹みがある	依頼
10111	2025/12/18 13:56	東小池町	穴が空いている	対応済

10112	2025/12/18 13:57	東小池町	穴が空いている	対応済
10136	2025/12/19 18:00	忠興 1 丁目	側溝の破損	対応しない
10138	2025/12/22 8:39	富士見台 3 丁目	草木が出てとおりにくい	対応しない
10159	2025/12/22 12:05	日色野町	穴が空いている	対応しない
10162	2025/12/22 12:14	日色野町	穴が空いている	対応済
10170	2025/12/22 14:35	南小池町	草木が出てとおりにくい	経過観察
10303	2025/12/25 10:02	豊栄町	側溝の破損	対応済
10368	2025/12/25 15:09	豊栄町	側溝の破損	対応済
10420	2025/12/26 12:30	芦原町	草木が出てとおりにくい	依頼
10432	2025/12/28 13:21	下地町	穴が空いている	依頼
10433	2025/12/28 13:22	下地町	穴が空いている	対応済
10434	2025/12/28 13:25	下地町	穴が空いている	対応しない
10435	2025/12/28 13:28	下地町	穴が空いている	依頼