

## 2026年3月受付分

2026年4月時点

番号	受付年月日	場所	要望内容	対応状況
-	-	-	-	-
11889	2026/3/1 6:32	新栄町	穴が空いている	対応済
11890	2026/3/1 6:35	新栄町	穴が空いている	対応済
11891	2026/3/1 15:52	西高師町	段差・凹みがある	対応済
11892	2026/3/1 15:52	西高師町	段差・凹みがある	対応済
11916	2026/3/2 13:13	旭本町	ガードレール等の破損	依頼
11917	2026/3/2 13:19	鍛冶町	ガードレール等の破損	依頼
11997	2026/3/3 11:34	松葉町 2 丁目	草木が出てとおりにくい	依頼
12036	2026/3/4 8:14	飽海町	段差・凹みがある	工事対応予定
12078	2026/3/5 9:51	石巻本町	側溝の破損	対応しない
12151	2026/3/6 18:58	東田町	穴が空いている	対応しない
12152	2026/3/6 19:01	前田町 1 丁目	穴が空いている	対応済
12154	2026/3/8 6:51	新栄町	穴が空いている	対応済
12155	2026/3/8 6:56	新栄町	穴が空いている	対応済
12156	2026/3/8 7:00	新栄町	穴が空いている	対応済
12178	2026/3/9 14:29	向山町	カーブミラー方向修正	対応済
12193	2026/3/9 18:05	大岩町	穴が空いている	対応済
12202	2026/3/10 10:06	三ノ輪町	穴が空いている	対応済
12207	2026/3/10 12:48	神野新田町	穴が空いている	対応済
12234	2026/3/11 10:26	松井町	穴が空いている	対応済
12326	2026/3/13 15:20	佐藤 2 丁目	穴が空いている	対応済
12327	2026/3/13 15:21	佐藤 2 丁目	穴が空いている	対応済
12330	2026/3/13 17:35	新栄町	穴が空いている	対応済
12331	2026/3/13 17:40	新栄町	穴が空いている	対応済
12332	2026/3/13 17:48	小向町	穴が空いている	対応済
12333	2026/3/13 17:51	小向町	穴が空いている	対応済
12334	2026/3/13 19:24	東高田町	段差・凹みがある	対応済
12335	2026/3/14 6:43	小向町	穴が空いている	対応済

12336	2026/3/14 6:52	新栄町	穴が空いている	対応済
12337	2026/3/14 10:25	下地町	段差・凹みがある	対応済
12338	2026/3/14 11:40	福岡町	段差・凹みがある	対応済
12339	2026/3/14 11:42	小池町	穴が空いている	対応済
12341	2026/3/14 15:44	松井町	穴が空いている	対応済
12460	2026/3/19 10:28	飯村南2丁目	段差・凹みがある	依頼
12461	2026/3/19 10:29	飯村南2丁目	段差・凹みがある	依頼
12495	2026/3/22 7:25	新栄町	穴が空いている	依頼
12496	2026/3/22 7:29	新栄町	穴が空いている	対応済
12520	2026/3/23 10:46	前田南町2丁目	穴が空いている	対応済
12603	2026/3/25 7:05	西羽田町	段差・凹みがある	対応済
12636	2026/3/26 8:14	多米中町2丁目	段差・凹みがある	依頼
12637	2026/3/26 8:16	多米中町2丁目	穴が空いている	対応済
12638	2026/3/26 8:18	多米中町2丁目	段差・凹みがある	対応済
12639	2026/3/26 8:22	多米中町4丁目	穴が空いている	対応済
12640	2026/3/26 8:24	多米中町2丁目	穴が空いている	対応済
12641	2026/3/26 8:25	多米中町2丁目	穴が空いている	対応済
12642	2026/3/26 8:26	多米中町2丁目	穴が空いている	対応済
12643	2026/3/26 8:27	多米中町2丁目	穴が空いている	対応済
12644	2026/3/26 8:29	多米中町2丁目	穴が空いている	対応済
12645	2026/3/26 8:33	多米中町2丁目	段差・凹みがある	依頼
12646	2026/3/26 8:34	多米中町2丁目	穴が空いている	依頼
12647	2026/3/26 8:36	多米東町1丁目	穴が空いている	対応済
12648	2026/3/26 8:39	多米中町2丁目	穴が空いている	対応済
12656	2026/3/26 9:47	西幸町	ガードレール等の破損	対応済
12677	2026/3/27 6:51	大橋通2丁目	穴が空いている	依頼
12678	2026/3/27 7:56	大橋通2丁目	段差・凹みがある	依頼
12688	2026/3/27 12:36	西高師町	穴が空いている	経過観察
12705	2026/3/27 18:03	魚町	穴が空いている	対応済
12706	2026/3/28 11:51	神野新田町	段差・凹みがある	依頼

12708	2026/3/27 18:03	魚町	穴が空いている	依頼
12740	2026/3/30 14:55	神野新田町	穴が空いている	依頼