

2026年7月受付分

2026年8月時点

番号	受付年月日	場所	要望内容	対応状況
-	-	-	-	-
3662	2026/7/1 8:34	牛川薬師町	穴が空いている	対応済
3676	2026/7/1 11:10	東細谷町	草木が出てとおりにくい	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
3690	2026/7/1 14:13	八町通 5 丁目	穴が空いている	公園緑地課へ依頼
3698	2026/7/1 15:25	北島町	段差・凹みがある	下水道整備課へ依頼
3699	2026/7/1 16:13	前芝町	ガードレール等の破損	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
3736	2026/7/2 14:02	呉服町	カーブミラー方向修正	対応済
3750	2026/7/2 14:48	老津町	穴が空いている	対応済
3764	2026/7/2 17:36	西幸町	穴が空いている	対応済
3821	2026/7/3 17:37	神野新田町	穴が空いている	対応済
3822	2026/7/3 17:59	忠興 2 丁目	穴が空いている	対応済
3823	2026/7/4 10:50	雲谷町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
3824	2026/7/4 10:55	二川町	穴が空いている	対応済
3825	2026/7/5 8:11	寺沢町	草木が出てとおりにくい	対応済
3826	2026/7/5 9:21	寺沢町	穴が空いている	対応済
3827	2026/7/5 9:23	寺沢町	側溝の破損	対応済
3828	2026/7/5 9:24	寺沢町	側溝の破損	対応済
3829	2026/7/5 9:25	東七根町	側溝の破損	対応済
3830	2026/7/5 9:46	寺沢町	側溝の破損	対応済
3831	2026/7/5 17:51	新栄町	カーブミラー方向修正	対応済
3832	2026/7/6 7:45	柱五番町	段差・凹みがある	対応済
3883	2026/7/6 14:09	牛川薬師町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
3919	2026/7/7 8:29	高師本郷町	側溝の破損	【対応しない】 異常が確認できなかったもの
3922	2026/7/7 8:45	豊岡町	穴が空いている	対応済
3957	2026/7/7 13:27	佐藤 1 丁目	穴が空いている	対応済

3982	2026/7/7 17:17	下地町	穴が空いている	対応済
3983	2026/7/7 17:24	中原町	段差・凹みがある	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
3984	2026/7/7 17:25	下地町	穴が空いている	
3985	2026/7/7 17:28	若松町	カーブミラー方向修正	対応済
3986	2026/7/7 19:03	石巻本町	穴が空いている	対応済
3987	2026/7/8 7:53	西岩田 6 丁目	穴が空いている	対応済
4017	2026/7/8 13:52	東小鷹野 2 丁目	穴が空いている	対応済
4053	2026/7/8 17:29	西高師町	草木が出てとおりにくい	対応済
4054	2026/7/8 17:30	西高師町	草木が出てとおりにくい	対応済
4055	2026/7/8 17:32	西高師町	道路標識の破損	対応済
4058	2026/7/8 18:12	池見町	穴が空いている	対応済
4083	2026/7/9 13:29	東大清水町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
4087	2026/7/9 13:58	八町通 4 丁目	カーブミラー方向修正	公園緑地課へ依頼
4090	2026/7/9 14:28	牛川町	穴が空いている	対応済
4091	2026/7/9 14:28	朝丘町	側溝の破損	対応中
4109	2026/7/9 17:05	下地町 1 丁目	穴が空いている	対応済
4115	2026/7/9 22:03	南大清水町	側溝の破損	対応中
4116	2026/7/10 7:49	牛川通 1 丁目	草木が出てとおりにくい	対応済
4151	2026/7/10 14:02	植田町	穴が空いている	対応済
4152	2026/7/10 14:03	植田町	穴が空いている	対応済
4156	2026/7/10 15:01	石巻本町	草木が出てとおりにくい	対応済
4165	2026/7/10 16:09	松井町	穴が空いている	河川課へ依頼
4167	2026/7/10 17:03	大岩町	側溝の破損	【対応しない】異常が確認できなかったもの
4168	2026/7/10 17:19	南島町 2 丁目	穴が空いている	対応済
4170	2026/7/10 18:17	多米東町 2 丁目	段差・凹みがある	【対応しない】異常が確認できなかったもの
4171	2026/7/11 1:32	大山町	穴が空いている	国（名古屋国道事務所）へ依頼
4172	2026/7/11 2:05	橋良町	カーブミラー方向修正	対応済
4173	2026/7/11 7:42	馬見塚町	段差・凹みがある	対応済

4174	2026/7/11 9:22	野依町	穴が空いている	国（名古屋国道事務所）へ依頼
4175	2026/7/11 12:24	神野新田町	穴が空いている	対応済
4176	2026/7/11 12:26	神野新田町	穴が空いている	対応済
4177	2026/7/11 13:27	大村町	穴が空いている	対応済
4178	2026/7/11 15:01	東小浜町	段差・凹みがある	経過観察
4179	2026/7/11 19:21	東脇4丁目	穴が空いている	対応済
4180	2026/7/12 14:22	若松町	側溝の破損	対応中
4181	2026/7/13 7:29	牛川通1丁目	穴が空いている	対応済
4182	2026/7/13 7:32	牛川通1丁目	穴が空いている	対応済
4196	2026/7/13 10:01	草間町	穴が空いている	対応済
4210	2026/7/13 11:58	老津町	穴が空いている	対応済
4211	2026/7/13 12:02	老津町	段差・凹みがある	経過観察
4213	2026/7/13 12:16	老津町	ガードレール等の破損	【対応しない】場所・内容が不明なもの
4236	2026/7/13 15:59	忠興2丁目	側溝の破損	対応済
4251	2026/7/13 19:09	向山西町	穴が空いている	対応済
4252	2026/7/13 19:11	向山西町	穴が空いている	【対応しない】異常が確認できなかったもの
4253	2026/7/13 19:18	向山西町	側溝の破損	【対応しない】異常が確認できなかったもの
4254	2026/7/13 19:20	向山西町	側溝の破損	下水道整備課へ依頼
4257	2026/7/14 9:03	寺沢町	穴が空いている	対応済
4295	2026/7/14 12:29	広小路2丁目	穴が空いている	対応済
4300	2026/7/14 12:48	呉服町	段差・凹みがある	対応済
4317	2026/7/14 14:05	東田町	段差・凹みがある	対応済
4320	2026/7/14 14:07	神野新田町	穴が空いている	対応済
4322	2026/7/14 14:11	上地町	側溝の破損	経過観察
4362	2026/7/14 19:12	東岩田2丁目	穴が空いている	対応済
4363	2026/7/15 7:47	浜道町	草木が出てとおりにくい	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
4364	2026/7/15 7:49	高師本郷町	草木が出てとおりにくい	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
4366	2026/7/15 8:16	小島町	穴が空いている	対応済

4367	2026/7/15 8:18	小島町	穴が空いている	対応済
4375	2026/7/15 10:36	神野新田町	草木が出てとおりにくい	対応済
4420	2026/7/16 9:26	向山西町	段差・凹みがある	【対応しない】場所・内容が不明なもの
4421	2026/7/16 9:30	向山西町	側溝の破損	対応済
4491	2026/7/16 19:13	松井町	カーブミラー方向修正	対応済
4492	2026/7/16 19:15	松井町	段差・凹みがある	【対応しない】異常が確認できなかったもの
4493	2026/7/17 8:35	浜道町	草木が出てとおりにくい	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
4494	2026/7/17 8:37	浜道町	草木が出てとおりにくい	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
4498	2026/7/17 9:47	植田町	側溝の破損	工事対応予定
4537	2026/7/19 9:01	賀茂町	草木が出てとおりにくい	対応済
4538	2026/7/19 23:13	東幸町	段差・凹みがある	水道管路課へ依頼
4539	2026/7/20 5:44	東幸町	段差・凹みがある	水道管路課へ依頼
4540	2026/7/20 17:25	富士見台 5 丁目	ガードレール等の破損	工事対応予定
4541	2026/7/21 8:18	東岩田 4 丁目	草木が出てとおりにくい	対応済
4542	2026/7/21 8:19	東岩田 3 丁目	草木が出てとおりにくい	対応済
4569	2026/7/21 11:02	植田町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
4612	2026/7/21 19:06	八町通 2 丁目	段差・凹みがある	対応済
4624	2026/7/22 9:46	忠興 3 丁目	側溝の破損	対応済
4640	2026/7/22 13:59	東光町	ガードレール等の破損	豊橋警察署へ依頼
4652	2026/7/22 16:32	東細谷町	穴が空いている	対応済
4661	2026/7/22 19:18	西幸町	穴が空いている	対応済