2026年9月受付分

2026年10月時点

番号	受付年月日	場所	要望内容	対応状況
-	-	-	-	-
6281	2026/9/1 13:37	西羽田町	草木が出てとおりにくい	【対応しない】その他
6284	2026/9/1 13:42	羽根井西町	草木が出てとおりにくい	【対応しない】場所・内容が不明なもの
6319	2026/9/2 9:12	芦原町	穴が空いている	対応済
6368	2026/9/2 17:29	西幸町	穴が空いている	対応済
6369	2026/9/2 19:41	西橋良町	ガードレール等の破損	対応済
6370	2026/9/2 21:44	東大清水町	草木が出てとおりにくい	対応中
6371	2026/9/2 21:45	南大清水町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
6372	2026/9/2 21:46	南大清水町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
6373	2026/9/2 21:47	南大清水町	草木が出てとおりにくい	対応中
6377	2026/9/3 9:17	石巻西川町	草木が出てとおりにくい	対応済
6399	2026/9/3 14:42	大岩町	草木が出てとおりにくい	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
6400	2026/9/3 14:45	雲谷町	ガードレール等の破損	豊橋警察署へ依頼
6402	2026/9/3 14:49	雲谷町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
6456	2026/9/4 15:55	住吉町	カーブミラー方向修正	対応済
6464	2026/9/5 13:15	北岩田２丁目	穴が空いている	対応済
6465	2026/9/5 13:16	北岩田２丁目	穴が空いている	【対応しない】場所・内容が不明なもの
6466	2026/9/5 13:18	多米中町４丁目	穴が空いている	対応済
6467	2026/9/5 13:19	多米中町４丁目	穴が空いている	対応済
6468	2026/9/5 13:22	多米中町４丁目	穴が空いている	対応済
6469	2026/9/5 13:41	二川町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
6470	2026/9/6 14:51	石巻萩平町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
6471	2026/9/6 19:05	弥生町	穴が空いている	対応済
6529	2026/9/7 15:17	東赤沢町	草木が出てとおりにくい	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
6538	2026/9/7 17:34	牛川通３丁目	草木が出てとおりにくい	公園緑地課へ依頼

6551	2026/9/8 10:12	東大清水町	穴が空いている	対応済
6600	2026/9/9 8:07	横須賀町	ガードレール等の破損	対応済
6625	2026/9/9 10:18	老津町	草木が出てとおりにくい	経過観察
6645	2026/9/9 13:50	南小池町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
6648	2026/9/9 14:11	花田町	穴が空いている	対応済
6673	2026/9/9 17:56	明海町	穴が空いている	対応済
6674	2026/9/10 7:41	東七根町	草木が出てとおりにくい	対応済
6684	2026/9/10 11:11	高師町	穴が空いている	対応済
6690	2026/9/10 12:08	野田町	穴が空いている	対応済
6709	2026/9/10 15:59	仁連木町	穴が空いている	対応済
6726	2026/9/11 9:48	高塚町	穴が空いている	対応中
6727	2026/9/11 9:54	高塚町	穴が空いている	【対応しない】異常が確認できなかったもの
6773	2026/9/12 14:54	西高師町	ガードレール等の破損	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
6774	2026/9/12 15:00	西高師町	ガードレール等の破損	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
6775	2026/9/12 15:13	磯辺下地町	草木が出てとおりにくい	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
6777	2026/9/12 15:18	大山町	ガードレール等の破損	豊橋警察署へ依頼
6778	2026/9/12 15:22	大山町	草木が出てとおりにくい	対応済
6779	2026/9/12 15:30	神野新田町	ガードレール等の破損	豊橋警察署へ依頼
6780	2026/9/12 15:34	神野新田町	ガードレール等の破損	豊橋警察署へ依頼
6782	2026/9/13 16:46	柳生町	ガードレール等の破損	対応済
6843	2026/9/14 15:20	佐藤２丁目	穴が空いている	対応済
6850	2026/9/14 15:43	花田町	側溝の破損	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
6856	2026/9/14 16:12	つつじが丘２丁目	草木が出てとおりにくい	公園緑地課へ依頼
6857	2026/9/14 16:14	つつじが丘３丁目	草木が出てとおりにくい	公園緑地課へ依頼
6866	2026/9/14 16:44	神野新田町	段差・凹みがある	対応済
6871	2026/9/14 17:18	向山町	段差・凹みがある	対応済
6875	2026/9/15 7:34	野依町	草木が出てとおりにくい	経過観察
6891	2026/9/15 13:16	向山町	草木が出てとおりにくい	対応済

6901	2026/9/15 14:48	神野新田町	草木が出てとおりにくい	対応済
6915	2026/9/15 17:34	東田町	ガードレール等の破損	対応済
6917	2026/9/15 19:27	向山町	草木が出てとおりにくい	対応済
6918	2026/9/16 7:39	前芝町	ガードレール等の破損	対応済
6952	2026/9/16 15:11	老津町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
6954	2026/9/16 15:23	佐藤３丁目	草木が出てとおりにくい	対応済
6960	2026/9/16 18:32	二川町	ガードレール等の破損	対応済
6961	2026/9/16 18:34	雲谷町	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
6962	2026/9/17 6:52	高師町	穴が空いている	対応済
7047	2026/9/17 15:51	芦原町	穴が空いている	対応済
7058	2026/9/17 17:26	多米中町４丁目	草木が出てとおりにくい	対応済
7061	2026/9/17 17:49	神野新田町	穴が空いている	対応済
7062	2026/9/18 8:02	佐藤１丁目	草木が出てとおりにくい	対応済
7080	2026/9/18 10:22	杉山町	草木が出てとおりにくい	公園緑地課へ依頼
7084	2026/9/18 10:27	杉山町	段差・凹みがある	対応済
7092	2026/9/18 12:33	富久縞町	穴が空いている	対応済
7123	2026/9/18 16:49	老津町	草木が出てとおりにくい	河川課へ依頼
7125	2026/9/18 16:57	南大清水町	草木が出てとおりにくい	対応済
7134	2026/9/19 6:31	小向町	穴が空いている	対応済
7135	2026/9/19 6:53	上野町	穴が空いている	対応済
7136	2026/9/19 9:29	東小鷹野４丁目	草木が出てとおりにくい	対応済
7137	2026/9/19 12:14	西小鷹野３丁目	穴が空いている	対応済
7138	2026/9/19 13:43	石巻小野田町	段差・凹みがある	対応済
7140	2026/9/19 15:57	天伯町	段差・凹みがある	対応済
7141	2026/9/19 17:26	三ツ相町	穴が空いている	対応済
7142	2026/9/19 18:58	牛川通１丁目	段差・凹みがある	対応中
7143	2026/9/20 10:51	老津町	草木が出てとおりにくい	対応済
7144	2026/9/20 11:21	野田町	穴が空いている	対応済

7145	2026/9/20 14:14	飯村南４丁目	段差・凹みがある	対応済
7146	2026/9/20 18:23	神野新田町	穴が空いている	対応済
7147	2026/9/20 22:39	神野新田町	穴が空いている	対応済
7148	2026/9/20 23:17	植田町	側溝の破損	対応中
7149	2026/9/21 8:55	芦原町	穴が空いている	対応済
7150	2026/9/21 9:32	高師町	ガードレール等の破損	対応済
7153	2026/9/21 10:59	南大清水町	段差・凹みがある	対応済
7155	2026/9/21 16:38	青竹町	草木が出てとおりにくい	対応済
7156	2026/9/21 17:05	神野新田町	穴が空いている	対応済
7157	2026/9/21 17:05	神野新田町	穴が空いている	対応済
7158	2026/9/21 17:48	天伯町	草木が出てとおりにくい	対応済
7159	2026/9/22 7:06	馬見塚町	穴が空いている	対応済
7160	2026/9/22 16:33	南松山町	ガードレール等の破損	対応済
7161	2026/9/22 17:25	下地町	草木が出てとおりにくい	対応中
7162	2026/9/22 17:43	小向町	草木が出てとおりにくい	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
7163	2026/9/23 10:53	大岩町	段差・凹みがある	対応済
7164	2026/9/23 17:35	岩田町	穴が空いている	対応済
7246	2026/9/19 9:29	東小鷹野４丁目	草木が出てとおりにくい	土木管理課へ依頼
7247	2026/9/24 23:46	中野町	側溝の破損	経過観察
7248	2026/9/24 23:49	柱九番町	ガードレール等の破損	愛知県（東三河建設事務所）へ依頼
7249	2026/9/25 7:16	新栄町	穴が空いている	対応済