


正 誤 表

下記のとおり誤記がありましたので、追記訂正します。

正誤箇所	誤	正
計画段階環境配慮書 P76 図 3-1-28	主要な眺望点の未記入	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 天伯山神社、 ● 2 豊橋総合動植物公園、 ● 3 岩屋緑地、 ● 4 松明峠、 以上の 4 眺望点を追記 (※下図のとおり)



0m 50 1.00 2.00 3.00 4.00
1 : 50,000

出典：豊橋市資料

図中の番号は表 3-1-42 に示す番号である。

図 3-1-28 主要な眺望点の分布状況

凡 例	
○	：事業実施想定区域
●	：主要な眺望点