




エコ・コースト事業に伴う地盤高調査 経年変化グラフ



・ 全体的に見ると砂浜の大きな高さの変化は見られなかったが、徐々に砂浜の厚さが減少傾向にある箇所が確認された。

観測断面図



エコ・コスト事業に伴う地盤高調査 一覧表

番号	平均地盤高																									
	No. 0-134			No. 0-54			No. 0		No. 2			No. 4		No. 6		No. 8		No. 10		No. 12		No. 14		No. 16		
	前	後	陸	前	後	陸	前	後	前	後	陸	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	
H21	3.23	3.33	4.39	3.18	3.53	5.69	2.93	3.44	3.28	3.57	4.05	3.34	3.52	3.25	3.63	3.49	3.93	3.69	5.00	3.59	4.58	3.56	4.20	3.98	5.25	
H22	3.03	3.46	4.24	3.15	3.66	5.59	3.18	3.45	3.33	3.70	4.52	3.30	3.92	3.14	2.99	3.56	3.78	3.81	5.06	3.83	4.45	3.70	4.21	4.14	4.97	
H23	2.80	3.20	4.19	3.09	3.73	5.69	3.00	3.47	2.63	3.07	4.07	2.71	3.39	2.64	3.41	2.81	3.25	3.68	5.19	3.71	4.49	3.40	4.10	3.94	5.30	
H24	2.56	3.05	4.10	2.91	3.59	5.78	2.82	3.55	2.81	3.23	3.93	3.13	3.36	3.03	3.26	2.39	2.89	3.16	4.05	3.93	5.01	3.74	4.32	3.94	5.44	
H25	2.71	3.05	4.02	2.69	3.41	5.85	2.83	3.42	2.70	2.95	3.82	2.96	3.17	2.67	2.96	—	—	3.01	3.75	3.53	4.91	3.71	4.41	4.00	5.47	
H26	2.92	3.00	4.05	3.11	3.52	5.90	2.80	3.28	2.60	2.89	3.54	2.73	2.76	2.84	2.91	—	—	3.21	3.70	3.29	—	3.51	4.13	4.14	5.65	
H27	2.70	3.00	3.95	2.68	3.33	5.29	2.72	3.45	2.86	3.22	3.63	2.83	3.14	2.52	3.13	—	—	3.23	3.20	3.58	—	3.73	4.36	4.33	5.68	
H28	2.76	3.23	4.00	2.54	3.35	5.13	2.82	3.43	2.84	3.06	3.50	2.83	3.32	2.78	3.31	—	—	3.14	3.76	3.53	—	3.78	4.45	2.88	5.70	