

危険性が確認された施設一覧

区分	分類	施設名	確認された内容	塀の延長	道路	
(ア)	学校	五並中学校	・高さ2.2mより高い (2.6m)	30m (すべて該当)	30mが面している	
		羽田中学校	・控え壁の間隔が3.4m必要なところ一部長い (3.8m)	230m (そのうち215mが該当)	215mが面している	
		南部中学校	・控え壁の間隔が3.4m必要なところ一部長い (5.0m)	146m (そのうち31mが該当)	5mが面している	
(ウ)	市民館	二川校区市民館	・控え壁がない ・傾き、ぐらつきがある	13m (すべてが該当)	13mが面している	
		幸校区市民館	・控え壁がない ・壁の厚さ15cm未満 (12cm) ・ひび割れがある	25m (そのうち18mが該当)	18mが面している	
	体育	二川地区体育館	・控え壁がない	20m (すべて該当)	20mが面している	
		幸スポーツ広場	・控え壁がない ・傾き、ぐらつきがある ・ひび割れがある	140m (すべて該当)	面していない	
	福祉	八町地域福祉センター	・控え壁がない ・壁の厚さ15cm未満 (10cm) ・ひび割れがある	3m (すべて該当)	面していない	
		更生保護会館	・ひび割れがある	5m (すべて該当)	面していない	
		斎場	・高さ2.2mより高い (3.4m) ・控え壁がない ・ひび割れがある	157m (そのうち70mが該当)	面していない	
	その他	豊橋競輪場	・高さ2.2mより高い (3.4m) ・壁の厚さ15cm未満 (10cm) ・控え壁がない	16m (すべて該当)	5mが面している	
	(エ)	教育	西部調理場	・高さ2.2mより高い (2.47m) ・壁の厚さ15cm未満 (10cm) ・控え壁がない ・傾き、ぐらつきがある ・ひび割れがある	126m (そのうち23mが該当)	15mが面している
		その他	病院公舎・寮	・控え壁がない	263m (そのうち203mが該当)	73mが面している