

地震発生時の安全確保に向けた ブロック塀等の安全点検結果について （平成30年6月29日（金）現在）

豊橋市では、大阪府北部を震源とする地震を受け、公共施設の安全点検を実施し6月22日（金）までの安全点検結果を公表しておりますが、このたび、6月29日（金）まで調査を実施していた公園施設の安全点検結果を取りまとめました。

1 公園施設のブロック塀点検結果

（1）公園施設全体の点検結果

- ・危険性が確認されなかった施設 397施設
- ・危険性が確認された施設 1施設

（2）危険性が確認された公園施設及びブロック塀の概要

東雲町一区ちびっこ広場（豊橋市東田町字五反畑69番地の1）
公園内に設置されているブロック塀：高さ2m、長さ8m、壁の厚さ
12cm、控え壁なし

2 今後の対策

- ・危険性が確認されたブロック塀は、早期の撤去（7月中）を実施
- ・撤去するまでは、市民が立ち入らないような対策を実施

問合せ先 防災危機管理課 課長補佐 野末（電話 51-3125）
公園緑地課 課長補佐 朽名（電話 51-2656）