

土壌調査について 【一般社団法人 建築物石綿含有建材調査者協会】

○ アスベスト除去の不適切な処理により、アスベスト含有物が地面に落下していないか確認します。

※ 土壌調査を行うための予備調査において、撤去した金属屋根を一時仮置きした玄関上部の屋根面の堆積物から、アスベスト繊維束 1 個を発見した。（報道発表資料④）

調査の方法

土の採取

- 撤去した金属屋根を仮置き・場内運搬した範囲の土、建物周囲の土（表層 2～10 cm 程度を採取）
- 排水経路上の最寄りの排水ます内の泥

※ 詳細な採取地点は、現地を十分調査し決定する。

分析の方法

- ふるい分け法による試料作製（ASTM D7521-13）
- 建材製品中のアスベスト含有率測定方法

（JIS A 1481-1）

調査結果と対応

➤ 調査の結果はすみやかに公表します。

➤ アスベスト含有物が確認された範囲については、表層土の入れ替えを行います。

