

調査地点 高山浄水場(表流水)

採取日	2018/4/16	5/8	6/5	7/3	8/1	9/3	10/2	11/6	12/6	2019/1/16	2/6	3/13
放射性ヨウ素 (ヨウ素131)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	定期点検中	不検出	不検出
放射性セシウム (セシウム134)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	定期点検中	不検出	不検出
放射性セシウム (セシウム137)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	定期点検中	不検出	不検出

調査地点 ろ過砂(小鷹野浄水場)

採取日	2018/4/16	5/8	6/5	7/3	8/1	9/3	10/2	11/6	12/6	2019/1/16	2/6	3/13
放射性ヨウ素 (ヨウ素131)	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	不検出	不検出	—	不検出
放射性セシウム (セシウム134)	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	不検出	不検出	—	不検出
放射性セシウム (セシウム137)	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	不検出	不検出	—	不検出

— は2ヶ月に1回の検査